

Datum: 03/10/15 17:41:42  
 ECU: MS430DS0  
 JobStatus: OKAY  
 Variante: MS430DS0

ERGEBNIS: 4 Fehler im Fehlerspeicher !

227 Lambdareglerabweichung Bank 1

Fehlerhäufigkeit: 1  
 Logistikzähler: 40

N_32	2400.00	rpm
MAF	332.27	mg/stk
TCO	74.25	Grad C
LAM_MV_1	12.89	%
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.70	h

Abweichung fett

---  
 ---  
 ---

Fehler ist abgasrelevant  
 Fehler entprellt  
 Fehler momentan nicht vorhanden  
 sporadischer Fehler

Fehlercode: E3 B1 01 28 4B 3D A3 A1 7D 36

230 Regelfrequenz Lambdasonde Bank 2

Fehlerhäufigkeit: 1  
 Logistikzähler: 40

N_32	2528.00	rpm
MAF	381.29	mg/stk
VLS_MMV_MIN_UP_2	0.17	V
LSHPWM_UP_2	99.21	%
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.40	h

im Magerbereich zu gross

---  
 ---  
 ---

Fehler ist abgasrelevant  
 Fehler entprellt  
 Fehler momentan nicht vorhanden  
 sporadischer Fehler

Fehlercode: E6 B1 01 28 4F 46 22 FE 7D 39

242 Verbrennungsaussetzer Zylinder 5

Fehlerhäufigkeit: 5  
 Logistikzähler: 40

TCO	91.50	Grad C
N_32_TOL	992.00	rpm
MAF_TOL	136.18	mg/stk
MAF_BOL	81.71	mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.40	h

Misfire CARB\_A

---  
 ---  
 ---

Misfire CARB\_B4  
 Fehler ist abgasrelevant  
 Fehler entprellt  
 Fehler momentan nicht vorhanden  
 sporadischer Fehler

Fehlercode: F2 B5 05 28 BA 1F 19 0F 7D 39

241 Verbrennungsaussetzer Zylinder 4

Fehlerhäufigkeit: 1

Logistikzähler: 40

TCO	91.50	Grad C
N_32_TOL	992.00	rpm
MAF_TOL	136.18	mg/stk
MAF_BOL	81.71	mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.40	h

---  
---

Misfire CARB\_B4

---

Fehler ist abgasrelevant

Fehler entprellt

Fehler momentan nicht vorhanden

sporadischer Fehler

Fehlercode: F1 B4 01 28 BA 1F 19 0F 7D 39

=====