



Technischer
Überwachungs-Verein
Südwestdeutschland e.V.

Technische Abteilung
Typprüfzentrum

Hersteller: Irmischer GmbH
73630 Remshalden

Gutachten Nr.
18 10 07 2713

Blatt: 1

Gutachtliche Stellungnahme

zu

Prüfberichten und Teilegutachten

über

Fahrwerksänderung/Tieferlegung

Kennzeichnung von Fahrwerksfedern

Aufgrund der erst teilweise vollzogenen Umstellung des Irmischer-Nummern-Systems können für identische Teile derzeit noch Kennzeichnungsnummern mit vorangestellter 9 (alt) oder 7 (neu) auftreten.

Beispiel:

Irmischer Teile-Nr.: 7 24 03 013 oder 9 24 03 013

Die übrigen Angaben der Prüfberichte bzw. Teilegutachten bleiben davon unberührt.

Böblingen, den 25. April 1994

TPT-B-Kw/Kw

IRM 009

Der amtlich anerkannte Sachverständige
Dipl.-Ing.



Kühlwein

Kühlwein

IRMSCHER

Irmischer International GmbH
Günther-Irmischer-Straße 20 - 22
D-73630 Remshalden-Grünbach
Tel. 0 71 51/971-0 · Fax 971-305